Elgama Sistemos de Colombia S.A.S. ElgSis S.A.S.

Calle 161 A No. 19 A - 43 Barrio Orquídeas

Tel: (57) 311 218 6386 Bogotá, D.C. - Colombia

e-mail: comercial.retie@elgsis.com.co

Web: www.elgsis.com.co







NIT. 830.508.419-5

ISO/IEC 17020:2012 17-OIN-14

REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN Lugar y fecha de expedición Bogotá D.C., 17 de octubre de 2025 Dictamen No. DI-ES-008875 Nombre Organismo de inspección: ELGAMA SISTEMOS DE COLOMBIA S.A.S (ELGSIS S.A.S) Resolución de Acreditación: 17-OIN-014 Nit. Organismo de Inspección: 830.508.419-5 Dirección domicilio: Calle 161 A # 19A- 43, Bogotá D.C. Colombia Teléfono: (1) 6724804 - 3185202121 B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN Barrio o sector URB. BULEVAR DEL SAMÁN Municipio Cartago, Valle_del_Cauca Localización: Dirección CARRERA 58B No. 14-15 MANZANA D CASA 06 Público Residencial X Comercial Industrial Especial - tipo Fases 1 2 3 Año de terminación 2025 Cap. Instalada [kVA ó kW]: 4,80 Tensión [kV] 0,12 C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN JULIAN ANDRES MARIN TABARES EC205-165410 Mat. Prof. No Interventor (si lo hav) NA Responsable construcción CAMILO ANDRES RAMIREZ ALBINO Mat. Prof. No 22881-1112791800 D. ASPECTOS EVALUADOS ÍTEM NO CUMPLE **REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA** CUMPLE Planos, Diagramas y Esquemas* Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico* Si Diseño Eléctrico 3 Especificaciones Técnicas, Memorias de Cálculo* 4 Matriculas profesionales de personas calificadas Si Х 5 Campos Valores de Campos Electromagnéticos No 6 Distancias de seguridad Distancias Iluminación uminación que requiere dictamen de RETILAP No 8 ccesibilidad a todos los dispositivos de protección 9 Funcionamiento del corte automático de alimentación* Si 10 Protecciones Selección de conductores* 11 Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes* Si Х 12 Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones No Evaluación del nivel de riesgo* 13 14 mplementación de la protección No Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales* 15 16 Sistema de Puesta a Tierra Corrientes en el sistema de puesta a tierra^a No Resistencia de puesta a tierra* 17 dentificación de Tableros y Circuitos* Si 18 19 Identificación de canalizaciones* Señalización dentificación de conductores de fases, neutro y tierra* 20 21 Diagramas, Esquemas, Avisos y Señale Memoria del Proyecto 22 23 Documentación Final Plano(s) de lo construido 24 Certificaciones de productos* 25 omba contra incendio No 26 Compatibilidad térmica de equipos y materiales Si Ejecución de las conexiones Ensayos funcionales* 28 29 Materiales acordes con las condiciones ambientales 30 Protección contra arcos internos Otros 31 Protección contra electrocución por contacto directo* 32 Protección contra electrocución por contacto indirecto 33 Resistencia de aislamiento* Si 34 Sistema de emergencia 35 Sujeción mecánica de elementos de la instalación 36 Ventilación de equipo Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños comercios E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES Nombre del proyecto: BULEVAR DEL SAMAN 5C Propietario: IVAN HUMBERTO ARREDONDO HENAO NIT ó Cédula: 1112763215 ALCANCE : Certificación conforme a resolución 90708 agosto 30 de 2013 RETIE. Acometida desde punto de conexión del operador de red en conductor (1xNo. 8 Fase + 1xNo. 8 Neutro) Cu AWG hasta gabinete de medida con protección principal de 1x40 [A], alimentador, tablero de distribución y salidas de uso fina. men es para la obra en mención, con los diseños, materiales, aparatos y conexiones : ón de cumplimiento RETIE № (SAMAN 5C 04) y Ordén de inspección № (Ol 25-350) es tal como se encontraron el día de la inspección (2025-09-27). No cubre modificaciones o cambios posteriores realizados por el constructor o el propietario de la obr F. RELACIÓN DE ANEXOS NA G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN RESULTADO: Aprobada x No Aprobada JUAN CARLOS TREJOS FORERO Mat. Prof. CL205-6412 mbre director técnico Organismo de inspección: Nombre v Apellidos del Inspector: JIMMY STIVEN BUENO COLMENARES Mat. Prof. EC205-158336